

CAMPO DI UTILIZZO

Questo apparecchio, fornendo un'asciugatura naturale velocizzata tramite la speciale ventilazione con ionizzatore, **può essere utilizzato per asciugare ogni tipo di indumento** e quindi **anche i capi che non possono essere asciugati nelle tradizionali asciugatrici elettriche**.

Tuttavia, per garantire l'integrità del capo, suggeriamo il rispetto di tutte le indicazioni riguardanti l'asciugatura riportate sulle etichette (asciugare in piano, asciugare senza centrifugare, non strizzare il capo, etc).

DOVE USARE ALFIE

- Per migliorare le prestazioni e la velocità di asciugatura, è preferibile l'utilizzo in un **ambiente ampio e non umido** (max 60% umidità); gradi di umidità superiori allungano i tempi di asciugatura.
- Nel caso di utilizzo in **ambienti piccoli, arieggiare di tanto in tanto** l'ambiente o, laddove presente, azionare la ventola di areazione.
- Nelle **belle stagioni** è possibile l'utilizzo, sempre all'interno, in **prossimità di finestre aperte o di balconi**, senza tuttavia l'esposizione diretta al sole. L'apparecchio è per uso interno e non va lasciato esposto ad agenti atmosferici !
- Nella **stagione invernale**, se si desidera innalzare di qualche grado la temperatura dell'aria ventilata sul bucato, è sufficiente posizionare le griglie esterne di fronte ad un termosifone, facendo attenzione a mantenere una distanza sufficiente a non danneggiare l'apparecchio.

EFFICIENZA ENERGETICA

Si consiglia di fare un'appropriata centrifuga del bucato (se necessario anche doppia o frazionando la quantità) seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta degli indumenti: più efficace è la centrifugazione minori saranno i tempi di asciugatura.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- I pannelli di chiusura **a,b** e le parti metalliche vanno pulite delicatamente con un panno leggermente umido; lasciare asciugare bene prima dell'uso;
- se strettamente necessario, i pannelli (ma non le cornici) possono essere puliti con prodotti per la pulizia mobili;
- **ATTENZIONE:** durante la pulizia delle parti metalliche, non esercitare una forte pressione né sfregamenti sulla vernice.